

## Kosten

### A Innensanierung der Kirche

Bauvorbereitung /-nachbereitung  
Gerüstbauarbeiten  
Bauhauptarbeiten  
Unterfang nordwestlicher Anbau  
Elektroarbeiten  
Heizungs- und Belüftungsarbeiten  
Tischlerarbeiten  
Anstrich im Bereich Elektro- und Putzarbeiten  
Anstrich im Bereich Bauunterhaltung  
Glasbauarbeiten  
Natursteinarbeiten  
Herrichtung süwestliche Kapelle  
Restaurierung der Altäre  
Verbesserung der Kirchenausleuchtung  
Optimierung der Heizung und Belüftung

**Gesamtkosten A (brutto) ca. 880.000,- €**

### B Umbau der Sakristei

Bauhauptarbeiten  
Arbeiten für Windfang außen  
Sanitärarbeiten  
Tischlerarbeiten mit Einrichtung  
Arbeiten an historischen Fenstern  
Anstricharbeiten

**Gesamtkosten B (brutto) ca. 202.000,- €**

### C Überarbeitung und Reinigung der Orgeln

Chororgel reinigen  
Westempororgel reinigen

**Gesamtkosten C (brutto) ca. 140.000,- €**

**Gesamtkosten Projekte A + B + C ca. 1.222.000,- €**

## Bitte spenden Sie!

Die gesamten Kosten für Renovierung, Umbau, energetische Sanierung und Reinigung belaufen sich auf 1,22 Millionen Euro. Das Bischöflich Münstersche Offizialat stellt für die geplanten Maßnahmen ein rückzahlbares Darlehen von 381.000,- Euro und eine Investitionshilfe von 413.000,- Euro zur Verfügung. Den Differenzbetrag von 428.000,- Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen.

Um die Innensanierung von St. Georg stemmen zu können, sind wir daher auf Ihre großzügige Spendenbereitschaft angewiesen. Selbstverständlich stellen wir auf Wunsch eine Zuwendungsbestätigung aus. Wir bitten um vollständige Adressangabe beim Verwendungszweck der Überweisungsträger. Über den Spendeneingang und den Ablauf der Maßnahmen informieren wir Sie regelmäßig unter [www.mh-vechta.de](http://www.mh-vechta.de)

**Spendenkonto**, Stichwort »Erhaltet St. Georg«

OLB Vechta, IBAN: DE15 2802 0050 4005 3357 03

LzO Vechta, IBAN: DE94 2805 0100 0070 4075 56

Volksbank Vechta, IBAN: DE08 2806 4179 0100 6665 01



Foto: D. Richter  
Der Bauausschuss (von links: Peter gr. Beilage, Günther Höne, Stephan Sieveke, Propst Michael Matschke, Christian Mönning und Kirchenprovisor Siegfried Eilers) hofft auf eine großzügige Spendenbereitschaft.



**Katholische Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt**  
Große Straße 34a · 49377 Vechta · Tel. 04441 924920

vechta

Information zur notwendigen  
**Innensanierung unserer Propsteikirche**

## Die notwendige Innensanierung der Propsteikirche.

Liebe Vechtaer!

Von außen erstrahlt St. Georg seit einiger Zeit wieder in neuem Glanz. Nicht zuletzt dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Vechtaer Bevölkerung konnten wir den Kirchturm und die Außenfassaden restaurieren und sanieren. Im Inneren befindet sich unsere Propsteikirche jedoch nach wie vor in einem sehr schlechten Zustand.

Leider sind die Schäden nicht nur kosmetischer Natur und mit ein bisschen Farbe und Politur zu beheben. So sackt der Boden im Chorraum langsam ab und zieht die Bodenbeläge ebenso wie den Hochaltar in Mitleidenschaft. Veraltete Elektroinstallationen stellen ein ernsthaftes Sicherheitsproblem dar. Schimmelbildung sorgt dafür, dass kunsthistorisch wertvolle Objekte zerstört werden.

Daher duldet die grundlegende Sanierung des Innenraums von St. Georg keinen weiteren Aufschub mehr. Für den Erhalt einer der bedeutsamsten und ältesten Kirchen der Region haben wir mit professioneller Unterstützung einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, den wir zeitnah umsetzen möchten.

Bitte helfen Sie uns dabei!

*M. Matschke*  
Propst Michael Matschke

**Erhaltet  
St. Georg**  
BITTE SPENDEN SIE!

# Erhalten St. Georg

BITTE SPENDEN SIE!

1121 erstmals erwähnt.  
1452 neu errichtet.  
2007 außen renoviert.  
Innen sanierungsbedürftig.



**Taufbecken**  
Schimmelbildung



**Wände**  
Risse im Putz




**Sakristei**  
Risse und Schäden  
am Mauerwerk



**Feuchtigkeit**  
Salpeter in  
den Wänden



**Fugenrisse**  
Setzungen überall



**Orgelaufgang**  
Risse und Schäden  
am Mauerwerk




**Bodenbeläge**  
Platten im Chorraum  
versacken überall



**Hochaltar**  
Kippt und  
nimmt Schaden



**Stolperfallen**  
Unzulässige gefährliche  
lose Kabel



**Außenmauerwerk**  
Risse



**Oberflächen**  
Platzen auf  
und lösen sich



**Stufen**  
Verziehen sich



**Seitenaltare**  
Starke Verschmutzungen



**Verschmutzung**  
Neuer Anstrich  
notwendig



**Altarstufe**  
Versackt, Hinweis auf  
Fundamentschäden



**Beichtstuhl**  
Zeitgemäße  
Gestaltung nötig



**Beleuchtung**  
Zu dunkel und  
formt nicht den  
Kirchenraum



**Mosaik**  
Rußschäden



**Mauerwerk**  
Risse an der Nordseite



**Beichtkapelle**  
Zurzeit Abstellkammer



**Windfang**  
Erneuerung